



**- YETEM İş Güvenliği Saha Raporu Değerlendirme
Toplantısı Tutanağı -**

Form no: Y-0013

Toplantı tarihi ve saati:	31.05.2024 10:00	Toplantı no:	2024/2	Gündem sayısı:	1	Katılımcı sayısı:	8
Toplantı süresi:	4 saat	Toplantı yeri:	Müdür odası	Toplantı raportörü:	Nuray KUTU		

Gündem: YETEM İş Güvenliği Saha Raporu Değerlendirmeleri

Kapsam ve Alınan Kararlar:

- Her bir personel için kullandıkları cihazlara/tezgahlara ait yetkinlik ve sertifikalarla ilgili belgelendirme dosyası oluşturulmalıdır.
- Çalışanların Temel İSG eğitimi alması sağlanmalıdır.
- Cihaz kullanımı için yeni gelen personellere, cihaz sorumluları tarafından oryantasyon eğitimlerinin verilmeli ve dokümantasyon oluşturulmalıdır.
- Temel ilk yardım eğitimi alması sağlanmalıdır.
- Çalışanlar için yangın önleme ve söndürme tatbikatı/eğitimi yapılmalıdır.
- Klimaların ve havalandırmaların periyodik olarak bakımları yapılmalıdır.
- Hücre kültürü ve PCR laboratuvarlarındaki zemin deformasyonları giderilmelidir.
- Hücre kültürü laboratuvarındaki UV cihazı için kullanılan elektrik düğmeleri kapı girişine alınmalıdır.
- Elektrik panolarına tehlikelidir etiketi yapıştırılmalıdır.
- Basıncılı tüplerin (argon, azot, vd.) tamamı duvara sabitlenmelidir.
- Yangın tüplerinin yangın türü ve ortamdaki cihazlara zarar vermeyecek uygun tüplerle değiştirilmesi sağlanmalıdır.
- Test Analiz Birimindeki ve eşanjör dairesi karşısındaki acil çıkış kapıları dışa açılmalıdır.
- Eşanjör odasındaki su sızdıran boru tamir edilmelidir.
- YETEM binasında topraklama için periyodik muayene yapılmalıdır.
- Test Analiz Biriminde bulunan atölye4'teki su giderleri kontrol edilmelidir.
- Birimlerin ana giriş kapısı olan tüm şifreli kapıların kapı kolları (U Kol vb. ile değiştirilerek) güvenli hale getirilmelidir.

- 30) Bütün cihazların üzerinde periyodik bakım etiketi ve kullanma talimatı olmalıdır.
- 31) Tasarım ve İmalat Biriminde bulunan çelik takım dolapları sabitlenmelidir.
- 32) Mevcut sulu yangın söndürme sistem iptal edilerek bina ve cihazlar için uygun yangın söndürme sistemi kurulmalıdır.
- 33) Personellerin, araştırmacıların ve öğrencilerin YETEM'e ulaşım için kullandığı yaya yolu üzerindeki köpek besleme alanları güvenli bir yere taşınmalıdır.
- 34) Otopark alanının güneyinde açık bulunan beton su kanalının üzeri kapatılmalıdır.
- 35) Bina güvenliği için; bina içi ve dışı, kör nokta oluşmayacak şekilde uygun yerlere IP kameralar yerleştirilerek takip edilmelidir.
- 36) YETEM binasının çatı ve cephelerinde meydana gelen su sızıntıları giderilmelidir.
- 37) Birimlerde ihtiyaç duyulan laboratuvarlara havalandırma için fan takılmalıdır.

TOPLANTI FOTOĞRAFI



	Toplantıya katılım		İmza
1	Prof. Dr. Gülcan ÖZKAN	Müdür	
2	Prof. Dr. Seyfettin ÇAKMAK	SDÜ OSGB C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı	
3	Doç. Dr. Kadir KIRAN	Müdür Yardımcısı	
4	Doç. Dr. Murat KALELİ	Müdür Yardımcısı	
5	Dr. Öğr. Üyesi Ebru AYDIN	Müdür Yardımcısı	
6	Mühendis Erol ÜNAL	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	
7	Fizikçi Dr. Nuray KUTU	<ul style="list-style-type: none">• YETEM İş Sağlığı ve Güvenliği sorumlusu• Toplantı Raportörü	
8	Yük. Kimyager Erhan ASLAN	YETEM İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Sorumlusu	